

Päivitetty 10.5.2023

HARIBO vetää markkinoilta makeispussien tuote-eriä Suomessa

Arvoisa kuluttaja,

Haribo on tehnyt ennakoivan päätöksen tiettyjen tuote-erien takaisinvedosta Suomessa. Nämä tuote-erät ovat Tanskan tehtaaltamme yhdeltä pakkauslinjalta, jolla pakatuista tuotteista on joistakin löydetty pieniä metallihiukkasia. Tuotteiden kuluttamista tulisi välttää.

Takaisinvelto koskee seuraavia tuotteita ja vain niiden alla mainittuja eriä:

Tuotteen nimi:	Nettopaino:	EAN-koodi:	Erän numero:
HARIBO Click Mix	275g	5 701 090 069 131	L451-24422-3253901
			L451-33922-3253901
			L451-32522-3253901
			L451-33222-3253901
			L451-33522-3253903
			L451-31822-3253902
			L451-25722-3253901
			L451-24122-3253901
HARIBO Tutti Mix	275g	5 701 090 078 768	L451-03023-3253902
			L451-35322-3253901
			L451-35722-3253902
HARIBO Matador Mix	275g	5 701 090 068 059	L451-34022-3253901
			L451-31822-3253901
			L451-21322-3253901
			L451-20622-3253901
HARIBO Click Mix	80g	5 701 090 034 368	L451-26622-3253901
			L451-26222-3253901
			L451-04423-3253902
			L451-29022-3253902
		Lisätty erä 10.5.	L451-02523-3253901
HARIBO Goldbears	120g	5 701 090 066 161	L451-33322-3253901
HARIBO Super Piratos	120g	5 701 090 066 888	L451-33522-3253901

Eräkoodit on painettu pussin taakse vasemmalle pussin kirkkaaseen ikkunaan.

Vierasesineiden aiheuttaja on löydetty, ja olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin vastaavien tapauksien välttämiseksi tulevaisuudessa.

Haribo kehottaa kuluttajia palauttamaan tuotteet ostopaikkaan tai hävittämään ne. Mikäli havaitset epäilyttäviä oireita, jotka voivat liittyä kyseisten tuotteiden nauttimiseen, kehotamme kääntymään lääkärin puoleen.

Pahoittelemme tästä takaisinvedosta aiheutuvaa vaivaa.

HARIBO